


BİLGİNLER KONAĞI

| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E. | ANIT | ENVANTER NO : 55 |
| TÜRKİYE | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | HARİTA NO : 30L İİD |
| İL : NİĞDE | İLÇE : BOR | MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİİ : SOKUBAŞI MAHALLESİ | KORUMA DERECESESİ |
| ADRES: KAYABAŞI ÇIKMAZI-ESKİ HAL ARKASI SOKAK | KADASTRO : | PAFTA: 49 ADA : 330 PARSEL : 37 | |
| BİLGİNLER KONAĞI | YAPTIRAN : | YAPAN : | MİMARİ ÇAĞI : Geç Osmanlı |
| | YAPIM TARİHİ : | KİTABE : | VAKFIYE : |
| GENEL TANIM : Zemin+1 katlı dikdörtgen planlı kerpiç+moloz taş malzemeli yapıdır. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|----------|---|----------|---|--------------------|---|---------|---|---------|
| KORUMA DURUMU | X | TAŞIYICI YAPI | X | DIŞ YAPI | X | ÜST YAPI | X | SÜSLEME ELEMANLARI | X | RUTUBET | X | YOK |
| | B | | B | | B | | B | | B | | B | İZİ VAR |
| | C | | C | | C | | C | | C | | C | ÖNEMLİ |



| | | |
|---|---|--------------------------|
| BUGÜNKÜ SAHİBİ : | BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| YAPILAN ONARIMLAR : 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce projelendirilerek, aslına uygun ve özgün malzeme ve teknikler kullanılarak restorasyonu yapılmıştır. | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|-------|--------|--|
| AYRINTILI TANIM : Geç Osmanlı (19.yy.sonları) dönemine ait olan yapı,doğu cephesinde zemin+2 katlı,diğer cephelerde zemin+1 katlı,dikdörtgen planlı,kerpiç+moloz taş malzemelidir.Yapının çatısı onarılarak üstü marsilya tipi kiremitle kaplanmıştır.Doğu cephesinde zemin katta bir mekan dükkana dönüştürülmüştür.Üst katta yapı; yola cumbalı oda,orta sofalı plan şemasındandır.Cephelerde çıkma üzerindeki üçgen alınlıklarda süslemeler mevcut.Doğu cephesinde,tek kollu taş merdivenle balkona çıkılır.Giriş zemin üstü,cumbanın altında iki kanatlı ahşap pencere ile sağlanır.Cumbanın iki yanında 1.nci katta 2'şer gjyotin pencere,2.nci katta cumbanın iki yanında ikişer pencere bulunur.3 adet eliböğründe ile desteklenen cumba üzerinde 6 adet pencere yer alır.Orta eksenden simetrik olan ve yoldan 2 katlı görünen güney cephesinde üst katta cumbada iki adet,cumba yanında birer pencere bulunur.2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce projelendirilerek, aslına uygun ve özgün malzeme ve teknikler kullanılarak restorasyonu yapılmıştır. | TEKNİK BİLGİLER | SU | ELKT. | ISITMA | |
| | | ORJİNAL KULLANIMI | | | |
| | | KONUT | | | |
| | | BUGÜNKÜ KULLANIMI | | | |
| | | KÜTÜPHANE+MÜZE | | | |
| | ÖNERİLEN KULLANIM | | | | |
| | KÜTÜPHANE+MÜZE | | | | |
| | HAZIRLAYANLAR | | | | |
| | Zerrin BAYDEMİR Y.Ş.Pl.Mimar | | | | |
| | Hayriye ÖZTEMİZ M.Araştırmacısı | | | | |
| | Serpil TARCAN M.Araştırmacısı | | | | |
| | Özgür CAVCA Y. Arkeolog | | | | |
| | TESCİL KARARI | | | | |
| | 14.11.1992/1378 - 19.07.1997-689 | | | | |

| | | |
|--------------|-------|----------|
| YAYIN DİZİNİ | EKLER | REVİZYON |
|--------------|-------|----------|